



TD – fonction assemblage – liaison encastrement

Réaliser la liaison encastrement du chapeau d'appui roulement suivant. MIP = centrage court et appui bague extérieure du roulement, MAP = 5 vis CHC noyée + rondelle grower.



